

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 74

Hải phòng, ngày 11 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

Máy đào, bơm tống

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 75

Hải phòng, ngày 12 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 76

Hải phòng, ngày 13 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

Máy đào, bơm tống

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 77

Hải phòng, ngày 14 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 78

Hải phòng, ngày 15 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 79

Hải phòng, ngày 16 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 80

Hải phòng, ngày 17 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 81

Hải phòng, ngày 18 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 82

Hải phòng, ngày 19 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 83

Hải phòng, ngày 20 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 84

Hải phòng, ngày 21 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

Máy đào, công tơng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 85

Hải phòng, ngày 22 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 86

Hải phòng, ngày 23 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tơng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 87

Hải phòng, ngày 24 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 88

Hải phòng, ngày 25 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 89

Hải phòng, ngày 26 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tơng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 90

Hải phòng, ngày 27 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường
☒
Mưa
☐
Nắng
☐
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ
2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:

Tốt
☒
Bình thường
☐
Kém
☐

4.2. Tiến độ thực hiện:

Tốt
☒
Bình thường
☐
Kém
☐

4.3. Công tác an toàn lao động:

Tốt
☒
Bình thường
☐
Kém
☐

4.4. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt
☒
Bình thường
☐
Kém
☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT
NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 91

Hải phòng, ngày 28 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 92

Hải phòng, ngày 29 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 0

2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Nghiệm thu Thành phẩm máng và hộp mạ kẽm đỡ máng

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 93

Hải phòng, ngày 30 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển ống buy D600 vào công trường phục vụ thi công

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 94

Hải phòng, ngày 31 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Cần cẩu

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 95

Hải phòng, ngày 1 tháng 2 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực:

2.2.Thiết bị:

Cần cẩu

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 96

Hải phòng, ngày 2 tháng 2 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực:

2.2.Thiết bị:

Cần cẩu

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 97

Hải phòng, ngày 3 tháng 2 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 0

2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 98

Hải phòng, ngày 4 tháng 2 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
- 2.1.Nhân lực: 0
- 2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:
- 3.1. Nội dung công việc thực hiện:

Nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng

- 3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đồng ý nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1 thi công kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh

4. Các tiêu chí đánh giá:
- | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 4.1. Biện pháp thi công: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.2. Tiến độ thực hiện: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.3. Công tác an toàn lao động: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.4. Công tác vệ sinh môi trường: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 99

Hải phòng, ngày 5 tháng 2 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 0

2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

Ký biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả